

5~10年に一度はホームタンクの洗浄を!

灯油ホームタンク洗浄

承ります!

組合員
特価 (税込)

実施期間
2024年4月末~
2024年10月中旬

定期巡回登録の方

4,900円

電話注文登録の方

5,400円

灯油配達利用されていない方

5,900円

2台目からは

500円

引き


灯油ホームタンクの汚れ、きれいにしませんか?

鉄サビが原因で

タンクが錆びて穴があき灯油が漏れる

ゴミが入っていると

暖房機器が不完全燃焼になる



長年の汚れがたまる、暖房機器に多大なダメージを与えます!

ヘドロが入っていると

ストーブが消えたり・点火しにくくなる!

水が入っていると

冬に凍って灯油が出なくなる

作業内容



1

ホームタンク洗浄車が到着。スピーディーに作業に入ります。



2

専属のスタッフがホームタンクの状況を確認。ホームタンクの灯油をグングンと吸い取ります



3

第1ストレーナーから第3ストレーナーで、水やサビや泥を除去。タンク内からはこんなに油泥が・・・



4

洗浄後、タンク周りや配管のチェック。これで安心してご使用いただけます。

- 作業時間は1時間~1時間30分程度となります。
- 洗浄作業はご在宅時に行いますので、日程はご相談の上決めます。
- 洗浄作業に電源を使わせていただきます。
- 洗浄は灯油の残量が80%以上の状態で行います。(少ない場合は給油してからとなります。)
- 洗浄料金は毎月5日に口座引落としとなります。

お申し込み・お問い合わせは

盛岡北灯油センター	盛岡市(雫石川、中津川より北側)・雫石町・滝沢市・岩手町・八幡平市	☎ 0120-112-021
盛岡南センター	盛岡市(雫石川、中津川より南側) 矢巾町・紫波町・花巻市大迫町地域	☎ 0120-373-502
宮古センター	宮古市・山田町・田野畑村・岩泉町	☎ 0120-693-312
花北センター	花巻市・北上市・遠野市宮守地域(躰沢地区除く)	☎ 0120-405-531
県南センター	奥州市・金ケ崎町・一関市・平泉町	☎ 0120-803-620
けせんセンター	大船渡市・陸前高田市・住田町	☎ 0120-263-957
釜石センター	釜石市・大槌町・遠野市(遠野地域・躰沢地区)	☎ 0120-272-201
にのへセンター	二戸市・一戸町・軽米町・九戸村・葛巻町・八幡平市(旧安代町)	☎ 0120-255-582
久慈センター	久慈市・洋野町・野田村・普代村	☎ 0120-341-588

ぜひこの機会にホームタンクをきれいにしましょう。詳しい内容はお気軽にお問い合わせください



いわて生活協同組合



* 2 4 0 2 0 2 3 3 1 *



お問い合わせ
お申し込みは...

いわて生協

住まいと暮らしのサービスセンター

☎0120-879-300

〈受付時間〉月～金曜日 / 9:00～18:00

ホクエイ

ホームタンク



お気軽に
お問い合わせ！

のご案内

ホームタンクの
基本工事料金のめやす

※ブロック別、接続配管・バルブ等別

●タンク組立て(保管用)・・・9,900円(税込)

●タンク組立て(配管接続あり)・・・14,300円(税込)

取付け方法や必要部材の追加などで料金変動する場合があります。施工前にお見積もり致します。

1

200ℓ

Sストレナー

色:アイボリー

品名 HT-200-S

- 容積:220ℓ
- 容量:198ℓ
- 寸法:W1209×H1670×D670



Sストレナー

標準価格75,350円(税込)

組合員特別価格

(取付工事費別)

36,800円(税込)

2

200ℓ(壁寄せ脚タイプ)

Sストレナー

色:アイボリー

品名 HT-KY200-S

- 容積:220ℓ
- 容量:198ℓ
- 寸法:W1209×H1670×D490



Sストレナー

標準価格79,750円(税込)

組合員特別価格

(取付工事費別)

36,800円(税込)

3

200ℓ(片面ハーフ脚高タイプ)

Sストレナー

色:アイボリー

品名 HT-G200SP-S

- 容積:220ℓ
- 容量:198ℓ
- 寸法:W1300×H1764×D540



Sストレナー

標準価格81,400円(税込)

組合員特別価格

(取付工事費別)

36,800円(税込)

住まい・暮らしの困りごと、
いわて生協におまかせください!

お住まいのことなら何でもご相談ください!

県内無料見積り

組合員価格でご利用できます

快適な暮らしのお手伝い!
安心施工で暮らしに潤いプラス!

住宅リフォーム

太陽光

各種塗装

シロアリ駆除

高断熱窓ガラス

車庫や外構工事

※組合員特別価格は、市場価格動向により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

●灯油もれを起こしますと、火災の発生の危険以外に、土壌汚染も発生しますので、日常点検を実施してください。

●タンク内に結露がたまること燃料機器の故障の原因になります。定期的な水抜きバルブ、水抜きアダプターから排水してください。また、ホームタンクの洗浄もおすすめします。